

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Chriscito“ vom 6. Oktober 2024, 20:10

Hi! Auch die nächsten Versuche sind leider wieder gescheitert... Es bleibt dabei der Patcher macht die Sequoia-Installation kaputt. Danach laufen Änderungen an der Config oder das Drüberkopieren ins Leere, es bleibt bisher immer nur die erneute Installation von Sequoia. Bin fast soweit einfach auf Sonoma zu bleiben und hier wieder ein funktionierendes System auf die Beine zu stellen oder es zu versuchen.

Zuvor aber noch meine Abläufe, vielleicht übersehe ich ja etwas.

- 1) BIOS ist gecheckt, stimmt alles - seit Jahren auch nichts verändert.
- 2) EFI von [Wolfe](#) geschnappt und mit meinen Daten angepasst (siehe Anhang) sowie die Anleitung von [MacGrummel](#) verwendet.
- 3) MacOS Sequoia Installer Stick erstellt - EFI dort auf die EFI-Partition geschoben
- 4) Installation von Sequoia - ohne Probleme
- 5) EFI-Ordner von Stick-Partition auf EFI-Partition der System-Platte
- 6) Neustart mit NVRAM
- 7) Aktueller Patcher 2.0.2 für WLAN (was nicht funktioniert) - läuft ohne zu meckern durch.



Neustart

9) Problem: Endlosschleife beim Booten (Ladebalken unter dem Apfel läuft nur ein kleines Stück)

Fällt euch etwas auf oder ein?

DANKE!