

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „schrup21“ vom 6. Oktober 2024, 20:49

[Zitat von RoyalRichman](#)

Hab zum einen beim Min Kerne 24.0.0 eingegeben.

Unter den boot Args hab ich noch amfi=0x80 hinzugefügt.

ABER Bluetooth packt jetzt. Die Maus bzw mein Trackpad ruckelt heftig. Nicht immer, zeitweise gehts ok, aber dann fängt es wieder an. Das ist erst, seid jetzt WLAN geht.

Erst mal Gratulation!

Min Kernel 24.0.0:

23.0.0 reicht auch, dann ist das Ganze auch für Sonoma gültig (falls du das irgendwann mal installieren willst und Sonoma braucht ja genau dasselbe).

amfi=0x80

Brauchst du nicht, AmfiPass.kext 1.4.1 deaktiviert den für WLAN relevanten Teil - mit amfi=0x80 wird AMFI komplett ausgehebelt, was die eine oder andere App nicht mag.

Bluetooth stottert:

Das könnte vielleicht auch ein Antennenproblem sein?

Generell kann ich nur dazu raten (besonders wenn AVM Router im Einsatz), für 2,4 und 5 GHz eine unterschiedliche SSID zu verwenden und (alle Apple Geräte) nur mit dem 5 GHz Netz zu verwenden. AVM Router (k.A. ob alle, aber mindestens bis 7590) haben mit dem 2,4 Netz und Broadcom Chipsätzen ein Problem, was dann zu miserabler Geschwindigkeit führt. Eventuell würdest du so ein Stören in das Bluetooth Netz verhindern (falls das überhaupt die Ursache wär)

Mir fällt noch auf du verwendest eine USBPorts.kext (Hackintool?) - das macht man neuerdings mit USBToolBox <https://github.com/USBToolBox>

Vielleicht erst mal mit USBInjectAll - aber ich würde das vor dem ganzen Skywalk Zeug schieben.