

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 7. Oktober 2024, 07:28

Im BIOS hab ich nichts gefunden. Auch nicht im Advanced Modus. Die BCM4352 ist eine MINI PCI Karte. Diese habe ich jetzt ausgebaut. Sie erscheint auch nicht mehr unter Hackintool PCIe

ABER: Leider ist das Problem mit dem stockenden BT nach wie vor da. Deaktiviere ich WLAN in den Systemeinstellungen, verschwindet das stocken. Aktiviere ich es wieder, fängt das Trackpad und auch die Tastatur an zu spacken.

Muss also noch an was anderem liegen.

An der BCM94360CS2 Karte sind 3 Antennen dran. Eine davon ist abgebrochen? Kann das was auslösen?

Hab jetzt die Antennen umgeschraubt. Die abgebrochene wieder in die Mitte wie sonst immer. Hab die USBPorts.kext aus dem KEXT Ordner gelöscht und nicht nur in der config deaktiviert. Neu gestartet und nochmals einen NVRam Reset gemacht. Jetzt sieht alles stabil aus. In den letzten 45min lief alles flüssig.