

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „DerTschnig“ vom 7. Oktober 2024, 17:13

Ich bekomme leider das Bluetooth am MacPro5.1 auch nicht zum laufen.

Witzigerweise hab mit der Apple Tastatur teilweise auch über Bluetooth eine Verbindung.

Angezeigt wird aber nix. Letztes funktionierende System ist Ventura.

Im MacPro 5.1 ist eine Fenfi 919 verbaut. Im Hackintool zeigt er aber einen anderen Broadcom Chip an. Den Original Chip hab ich ausgebaut.

Dank Euch im voraus