

MacOS 15.0 (24A335) BCM94360CD auf Mac Pro 5.1 aktivieren

Beitrag von „apfelnico“ vom 7. Oktober 2024, 18:06

[Zitat von RoyalRichman](#)

Deaktiviere ich WLAN in den Systemeinstellungen, verschwindet das stocken. Aktiviere ich es wieder, fängt das Trackpad und auch die Tastatur an zu spacken.

Unterbinde im WLAN die 2,4 GHz, nur 5GHz laufen lassen (am Router einstellen). Könnte helfen.