

# **Problem mit Trim-Timeout bei Samsung SSD seit 14.5 gelöst?**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 9. Oktober 2024, 20:39**

kann ich auch für die Samsung 980 Pro im KBL-Desktop bestätigen. Boot läuft immer zügig durch. Hab die Pro allerdings auch im schnelleren M.2-Slot mit 32 GBit/s platziert. Es gibt allerdings hin und wieder einen kleinen Haker von 2-3 sec bei 'opend corefile 1MB' so aus der Erinnerung. Das sehe ich auf den anderen Möhren nicht und es zeigt sich nur sporadisch.