

## **2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu**

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 12. Oktober 2024, 19:09

**Hallo,**

**ich habe mich mal wieder mit meinem Asus Z-390 A / RX Vega 56 beschäftigt und Ventura installiert. Installation verlief problemlos. Aber im Betrieb startet der Rechner einfach neu.**

**Verbauter Speicher : 2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit**

Im Bios alle Einstellungen kontrolliert. Nichts ist übertaktet. Habe dann "testweise" den RAM auf 2600 Mhz zurückgesetzt.

Bisher läuft die Kiste ohne Probleme.

Wie kann das sein?