

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 12. Oktober 2024, 19:09

Hallo,

ich habe mich mal wieder mit meinem Asus Z-390 A / RX Vega 56 beschäftigt und Ventura installiert. Installation verlief problemlos. Aber im Betrieb startet der Rechner einfach neu.

Verbauter Speicher : 2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit

Im Bios alle Einstellungen kontrolliert. Nichts ist übertaktet. Habe dann "testweise" den RAM auf 2600 Mhz zurückgesetzt.

Bisher läuft die Kiste ohne Probleme.

Wie kann das sein?