

Umsetzung prüfen

HP Elitebook 840 G7 - Bitte um Hilfe bei Wlan/Bluetooth und Lüftersteuerung

Beitrag von „PeterListig“ vom 13. Oktober 2024, 23:25

Ich hab das mal probiert mit der Probook-Konfiguration (Pci-Root als Dictionary und die anderen Werte als Strings), er liest damit den Wert 255 aus. Wie du angedeutet hast, geht das ändern der Drehzahl bspw. mit iStats tatsächlich nicht... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ob die 255 hinkommen oder ob das ein zufälliger Wert ist. Kann man das was du geschrieben hast so verstehen, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt den Lüfter des Elitebook per Software zu steuern, weil die Hardware einem einen Strich durch die Rechnung macht?