

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu

Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 15. Oktober 2024, 14:53

[Zitat von mitchde](#)

Am Anfang schriebst du das 2 Module a 16 GB sind.

4 Module , auch gleiche, gehen recht oft nicht, selbst wenn 2 dieser Module gehen!

Insofern sind die 32 GB (4*8 langsamere MHZ) gegenüber 16 GB (2 *8 aber volle MHZ) suboptimal. Etwas Vorteil der 16 GB mehr geht durch geringere MHZ wieder verloren, reichen für die Aufgaben gerade auch unter 16 GB gut dann schon schade, Rückschritt gegenüber 16 bGB aber volle MHZ.

Ein 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual **Kit sind immer zwei Module!**