

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 15. Oktober 2024, 15:33

@[Hector Salamanca](#)

Jedes Kit für sich allein funktioniert in deinem System mit XMP Profil oder hapert es da schon mit Abbrüchen?