

# **2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu**

**Beitrag von „Hector Salamanca“ vom 18. Oktober 2024, 15:13**

Jetzt blick ich gar nicht mehr durch.

Zwei Module ausgebaut, XMP Profil auf 3200 Mhz. Benchmark laufenlassen (Bild 2).

Wieder eingebaut, RAM auf 2600 MHz, Benchmark (Bild 1).

2600 Mhz liefert mehr Punkte!?