

2x 16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - MacOs Ventura startet öfters neu

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. Oktober 2024, 15:31

Scheiß doch jetzt mal auf die Benchmarks, es geht darum, ob beide Kits getrennt voneinander die XMP Profile halten ohne Abbrüche.

Danach einfach die Riegel nach und nach einstecken und schauen bei drei z. B. ob er das Profil hält und keine Abbrüche sind.

Benchmarks haben nicht mit deinem Problem zu tun.

[Zitat von Hector Salamanca](#)

2600 Mhz liefert mehr Punkte!?

Hast auch die doppelte RAM-Anzahl drin.

Nur halt etwas langsamer als das 16 Gb Kit mit XMP.