

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „MacPeet“ vom 18. Oktober 2024, 19:03

[Teddy07](#)

Die ID16 ALC1220 habe ich damals für speziell für Gigabyte Z390 entwickelt, aber vermutlich gehen auch die ID's 11, 13 und 15 von den ID's der anderen Z390-Hersteller.

Sound-Abbrüche weisen aber meist auf ein fehlerhaftes Powermanagement hin, nicht auf die Patches in AppleALC. Hier gibt es oft Probleme mit dem CPU-Bustakt und dies mag AppleALC gar nicht. Vermutlich SSDT-PLUG.aml nicht sauber oder anderes.

Deine Anfrage betreffs gut lauffähiger EFI macht somit Sinn, wobei Du Dir evtl. was anschauen kannst. Deine Probleme sind aber ziemlich sicher Deiner EFI geschuldet, nicht der AppleALC.