

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teddy07“ vom 19. Oktober 2024, 17:14

[Zitat von f10](#)

Ich hatte das Problem bisher nicht so genau beachtet, da ich zu 95% über HDMI oder DP Audioausgabe nutze und die nicht betroffen ist und hatte zudem SoundSource in Verdacht - aber Teddy07 hat recht, es passiert auch bei den analogen Ausgängen. Gerade habe ich OCLP patches deinstalliert: Ton bleibt, keine Aussetzer mehr.

Muss nichts mit neuerem Sonoma zu tun haben, ich hatte bis diesen Sommer Intel Wifi genutzt, demnach auch bis zum Wechsel auf brcm keine OCLP root patches..

Habe die ID's von 1 bis 16 durchgetestet - überall sind Aussetzer von Ton und Video.

Ohne OCLP absolut keine Aussetzer - sobald WiFi mit OCLP gepatched ist kommen die Aussetzer.

Anbei noch die EFI von meinem Z490 VISION D - hier gibt es KEINE Aussetzer!