

RX 5700XT PowerPlayTable

Beitrag von „kaneske“ vom 3. November 2024, 18:31

Es kann auch einfach stupide sein, dass die Karte zugewollt ist mit Staub und sie das wärmeübertragende Etwas nun ineffektiv gegen die Hitze stellt. Sprich die WLP tot ist und nun die Karte nen extremen Hotspot bekommt.

Wenn die Karte ein paar Jahre alt ist dann würde ich zuerst mal die ganze Wärmeableitung kontrollieren anstatt mit Softpatches gegen an zu gehen.

Auch die Pads des VRAM sind gerne mal tot im Sinne von ausgeölt, je nachdem wer die Karte mal gebaut hat durchaus ein Verschleißteil.