

Sequoia und Bluetooth

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. November 2024, 19:02

Ich meine hier müsste ggf. Mal geklärt werden um welche Broadcom es sich handelt. Sollte ich die bunten Bilder nicht verstanden haben, bitte ich um Hinweis dazu. Möglicherweise wird hier AirportFixup.kext benötigt, was auf ein Problem mit WLAN hinweisen sollte. Jedenfalls hat der TE das nicht erwähnt und es wurde bisher nicht diskutiert. BT war auch nie Gegenstand vom OCLP. Ob BT funktioniert oder nicht wird nicht allein an AirDrop gemessen. Was zeigt HackinTool und der Systembericht?

Edit: vielleicht kann ein Moderator den Vorgängertext von [tackerjim](#) hier zusammenführen und der TE beantwortet erstmal die offene Frage von damals?

