

# Sequoia und Bluetooth

Beitrag von „tackerJim“ vom 3. November 2024, 20:13

[Arkturus](#) das war nicht mein Thread... Die ID der Karte: USB\VID\_05AC&PID\_8290&REV\_0169

Zu den Fragen:

[fabiosun](#)

```
Bluetooth-Controller:
Adresse:             F4:5C:89:A6:36:5C
Status:              Ein
Chipset:             BCM_20703A1
Sichtbar:            Aus
Firmwareversion:    v189 c4825
Unterstützte Dienste: 0x392039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille LEA AACP GATT SerialPort >
Transport:           USB
Hersteller-ID:      0x004C (Apple)
```

Ich habe nun WLAN und Bluetooth im Bios deaktiviert. Ebenfalls USB-Ports Kext aktualisiert.

Nun scheint alles zu gehen. Auch das Problem des Herunterfahrens...