

Fenvi unter macOS Sequoia

Beitrag von „Arkturus“ vom 10. November 2024, 16:19

Da stimmt m.E. etwas nicht. Bis auf HS07 welcher USB2 ist, stehen alle anderen Ports auf USB3. Es gibt keine Internen Ports, was für BT wichtig wäre.

Zeige mal USB im HackinTool

richtig gepappt sollte es so aussehen:

