

# Fenvi unter macOS Sequoia

Beitrag von „schrup21“ vom 10. November 2024, 17:33

Hey aber wenn BluetoothFixup benötigt wird, dann auch die NVRAM Einträge?

[utilman](#) versuch die mal:

28 Nullen btw

7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82-1 (Add, Key, Type, Value)

bluetoothExternalDongleFailed Data 00

bluetoothInternalControllerInfo Data 00000000000000000000000000000000