

Fenvi unter macOS Sequoia

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. November 2024, 15:43

ich habe nicht benötigte Ports wie folgt entfernt und das funktioniert mit jedem MacOS.

1. HackinTool starten
2. alle USB Ports nacheinander mit USB2 und USB3 Stick belegen. Die Ports werden grün und zeigen die Datenrate an.
3. die leeren Ports anklicken und mit dem Minus-Button löschen.
4. Die Kext mit dem Export-Symbol, exportieren (die landen dann auf dem Desktop)
5. Die Kext in die EFI einbinden.

Das geht auch eleganter mittels Plist-Editor.

1. [EFI Mounten](#) und die am USBMap.kext die info.plist anzeigen lassen.
2. Mit dem Plist-Editor öffnen und die nicht benötigten Ports löschen.
3. Abspeichern und fertig.

Das sieht dann so aus wie im #26 gezeigt.