

WLAN - TP Link (AC1900 / Dual Band /WLAN) funktioniert nicht.

Beitrag von „Fritz M.“ vom 16. November 2024, 20:05

[Zitat von apfel-baum](#)

hallo [Fritz M.](#) ,

desweiteren ist amfi aktiv, dies via amfi=0x80 , und im anschluß via des amfipass.kext und dem bootarg -amfipassbeta ausstellen,

Ok, ich habe das Bootargument amfi=0x80 eingegeben, danach hat OCLG installiert.

Ich habe immer noch kein WLAN.

Soll ich `_jetzt_` die Amfipass.kext einbinden u. das bootarg -amfipassbeta hinzufügen?

Und das alte (amfi=0x80) löschen??