

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft**

**Beitrag von „jennerwein“ vom 20. November 2024, 22:02**

bei mir funktioniert thunderbolt einwandfrei, ist nur nicht hotplugfähig.

( EFI [OC 1.01 / Sequoia Preview](#) von vor 3 monaten, getestet mit RME Fireface ufx+)

