

Dropouts beim Einsatz von KVM-Switch ab Mac OS Sonoma

Beitrag von „bluebyte“ vom 24. November 2024, 13:12

Seitdem ich Sequoia am Start habe geht der ganze Spuk schon wieder los.

Greift da vielleicht der Orinoco nicht mehr, oder hat sich durch das BIOS-Uodate etwas verschoben?

Sorry für das pushing.

Aber dieser Thread war auf erledigt gestellt und wurde deshalb vielleicht übersehen. 🙄

[Mork vom Ork](#) ich habe dich hier mal getagt, weil wir hier alle wissen, dass Du ein Spezialist bei Grafiksachen bist. Ich habe es schon mit deinem Dummy.kext versucht, bei dem ich versucht habe, ihn anzupassen.