

Umsetzung prüfen

HP Elitebook 840 G7 - Bitte um Hilfe bei WLAN/Bluetooth und Lüftersteuerung

Beitrag von „griven“ vom 27. November 2024, 17:34

Kommt der Loop vor oder nach dem Patchen mit dem OCLP? Wenn der vorher kommt dann die AirportItlwm.kext deaktivieren, Patchen und erst danach wieder aktivieren.