

Umsetzung prüfen

HP Elitebook 840 G7 - Bitte um Hilfe bei Wlan/Bluetooth und Lüftersteuerung

Beitrag von „griven“ vom 28. November 2024, 07:26

Okay also wenn ich das richtig verstehe dann kannst Du den Patcher ausführen, der macht sein Ding dann kommt der Reboot und der endet dann im Loop richtig? Wenn ich das richtig sehe hast Du verbose boot (-v) aktiv was ist da das letzte was vor dem Reboot zu sehen ist und tritt der reboot auch auf wenn Du die AirportItlwm.kext deaktivierst (ausschließen das es an dem Kext liegt)?