

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 14:47

Dir fehlt die SSDT-DTGP.aml.

Die benötigst du zusammen mit der Thunderbolt SSDT.

Siehst du die Karte im IOReg? Bitte Screenshot davon.