

# **Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht**

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 16:36**

Such mal bitte RP01 raus ohne Filterung nach UPSB. Das wäre für mich einfacher zu deuten, sieht aber so aus, als ob deine Karte am RP01 hängt.

Oder einfach mal einen kompletten IOReg Auszug speichern und hier hochladen.

Bezüglich der SSDT-DTGP, da muss man nichts anpassen. Anbei die SSDT.

Wichtig:

erst DTGP, dann Thunderbolt-SSDT. Die Reihenfolge ist wichtig.