

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 17:36

Oh - vergessen. Sorry. So wie von dir beschrieben hab Ichs gemacht.

Der Sceenshot zeigt Alpine - das ist schon mal gut. Doch nicht das Apollo.

Ich bin mir unsicher, ob ich die UAD Software nochmals erneut installieren muss, weil beim Install Prozess kommt die Meldung unter Systemeinstellung - Allgemein - Dennoch öffnen. Man muss da so ein paar extra Schritte machen bei UAD.

Vielleicht muss ich die nochmals mit jetzt funktionierender Thunderbolt Anbindung wiederholen.