

# **Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht**

**Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 17:45**

Unter: Thunderbolt/USB4: Es wurde keine Hardware gefunden.

Hier der IOReg Auszug