

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 18:02

Der Thunderbolt-Anteil taucht gar nicht im IOReg auf. Da passt irgendwas nicht. Bist du sicher, dass die Karte generell funktioniert?

Wie sieht es denn aus, wenn du keine SSDT drin hast? Also ohne DTGP und Thunderbolt-SSDT.