

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 18:21

Ob ich sicher sein kann kann ich eben nicht zu 100% sagen, da ich sie nicht zum laufen bring. Ich habe sie auf Kleinanzeigen erworben. Aber bisher kam ich mit Karte und den Schritten hier mehr voran. Mit dem Einbau der Karte hatte ich zum ersten Thunderbolt Settings im BIOS. Nachdem ich die DTPG im EFI hatte erscheint zum ersten mal was in den Systemeinstellungen. Das wirkt schon vielversprechend.

Soll ich die Karte mal mit dem Thunderbolt Header verbinden anstatt das überbrückte Kabel zu nutzen?

Ich habe im OpenCore jetzt mal SSDT und DTPG deaktiviert, Neustart und hier was IOReg anzeigt.