

# **Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht**

**Beitrag von „RoyalRichman“ vom 29. November 2024, 19:04**

Könnte ich, aber auch im Handbuch steht, man soll Slot 4 nutzen.

Ich kanns aber mal testen.

Soll ich mal anstatt das überbrückende Kabel das "richtige" nehmen und es mit dem Mainboard verwenden?

EDIT: Grad versucht! Bringt keine Änderung. Jetzt test ich mal einen anderen Slot.

EDIT 2:

Die Alpine ist nun im Slot 8 - keine Veränderung. Systeminformationen zeigt das selbe.

Anbei der Screenshot als auch neues IOReg