

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. November 2024, 19:43

Also leider weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter...

Das merkwürdige ist, dass die Karte nicht als Thunderbolt Device erkannt wird im IOReg.

Das finde ich merkwürdig.

Vllt liegt es an Sequoia? Kannst du es mit einer älteren macOS Version testen?

Edit:

Oder teste auch mal andere Thunderbolt Einstellungen im BIOS:

Thunderbolt Boot Support Enable --> Disable

Skip PCI Option Rom Enable --> Disable

Ich muss bei meiner Maple Ridge den Bootsupport deaktivieren, sonst geht Sie auch nicht.