

Monterey mit i7-2600 und HD 5670

Beitrag von „simon0302010“ vom 1. Dezember 2024, 15:09

Ich habe die EFI übrigens mal auf dem Computer von meinem Vater getestet (i7-2600, Gigabyte GA-H67A-USB3-B3) und da ist er sehr viel weiter gekommen bis er irgendwann ne Kernel Panic bekam. Also muss es an diesem Fujitsu Müll liegen... Ich weiß aber leider nicht, wie ich das Problem angehen soll, habt ihr da eine Idee?