

Erledigt

ASUS P8H67M-Pro USB 3.0 funktioniert nicht

Beitrag von „TuRock“ vom 9. September 2013, 16:11

Sollte ASMedia ASM1042 Chip verbaut sein !

Wenn du Glück hast bekommst du die zum laufen ... [hier](#)