

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 5. Dezember 2024, 16:21

So. Ich hab kurzerhand eine 2te Alpine erworben. Selbes Ergebnis. Nur der USB Teil wird erkannt. So, es liegt nicht daran, dass der Controller einen Schaden hat. Zumindest wäre das nun sehr unwahrscheinlich. Die jetzige Karte ist auch eine, die ungeflashed war und ist. Irgendwas muss noch falsch an meinen Einstellungen sein.