

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „kaneske“ vom 5. Dezember 2024, 18:51

Hast du mal getestet:

Header Kabel dran, BIOS wie beschrieben einstellen, Windows Start und TB Tool installiert (Karte da und Funktioniert) dann Warmstart in macOS?

Klingt bissl sehr merkwürdig was du da beschreibst, nicht dass dein BIOS mistig ist und da nen Bug im TB teil ist, herrscht. Das gabs auch mal...