

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 5. Dezember 2024, 19:00

Danke dir. Was wären denn die richtigen BIOS Einstellung? Auf Seite 1 hab ich mal Bilder von meinem BIOS geteilt. Ich hab auch schon diverse [BIOS Settings](#) versucht. Kein Erfolg. Windows hab ich auf dem Rechner drauf und kann von daher auch dort testen.