

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „kaneske“ vom 5. Dezember 2024, 19:33

Wie ich sagte, stell mal alles auf enabled was TB angeht im BIOS dann starte Windows, installier die TB Treiber und schau ob das Utility da ist und ggf auch deine Apollo listet, dann lass die Apollo dran und Neustart ohne Power off ins macOS...