

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „kaneske“ vom 5. Dezember 2024, 19:34

[Zitat von apfelnico](#)

Es geht nicht um die (wenigen) Einstellungen im BIOS die du per Screenshot gezeigt hast. Es geht um weitere BIOS-Einstellungen, die in deinem BIOS vom Hersteller für den Anwender nicht freigeschaltet wurden.

Das BIOS lässt sich modifizieren mit geeigneten Mitteln und weitere Einträge freischalten. Wurde hier schon öfter gezeigt, weiß gerade nicht von wem.

[Mork vom Ork](#) war das...