

USB Mapping mit Problemen

Beitrag von „yamaharacer“ vom 8. Dezember 2024, 08:47

Die Zuordnung habe ich da wo es nötig war gemacht. Die Bilder sind nur zur Veranschaulichung damit die Thematik mit dem zweiten Controller leichter zu verstehen ist.

Im Bios habe ich nun Thunderbolt ist wieder aktiviert und Zugriff auf USB und Displayport gegeben.

Der USB Lan ist meine USBC Hub.

<https://geizhals.de/aukey-cb-c71-8-in-1-cb-c71-a2600211.html>

Thunderboltgerät habe ich keines.

Ich habe allerdings auch schon einen USB 2.0 Stick und ein USB 3.0 Stick direkt am USBC probiert.

Das Verhalten ändert sich aber nicht. Und bleibt wie oben beschrieben.

Aber wir drehen uns ja im Kreis, was bringt es, wenn ich USB Mapping betreibe, unter Windows alles klappt und unter MacOS es daran scheitert, dass er den von dir genannten Thunderbolt Controller einfach nicht zuschaltet.

In meinen Augen muss doch der Controller erst mal permanent aktiv sein sonst klappt das doch nicht.

Oder irre ich mich da?