

USB Mapping mit Problemen

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Dezember 2024, 11:39

Saubere Einstellung. Da bin ich voll und ganz auf deiner Seite.

Die links sollten ja nur als Anreiz dienen.

Wäre gut, wenn Du die EFI mal hochladen würdest.

Dann könnten die sich Leute hier Forum die eventuell mal anschauen.

Du kannst auch sogenannte "tags" mit der Affenschaukel für Mitglieder setzen.

Diese bekommen dann eine Mitteilung, wenn dieses Feature bei ihnen nicht deaktiviert ist.

Einige Leute hier sind echte Experten für bestimmte Gebiete.

Für USB und Thunderbolt fällt mir aus dem Stegreif [apfelnico](#) und [Mork vom Ork](#) ein.

Die sind wirklich extrem fit auf dem Gebiet.

[HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh](#)

Ich habe auf dem Hackintosh noch nie Thunderbolt benutzt.

Dafür habe ich mich ein Jahr lang ab Sonoma mit dem dämlichen KVM-Switch abgequält.

Hier und da was rausgelesen, aber nie eine Lösung erhalten.

Bis ich, durch das Vergleichen von Kernelerweiterungen und Einstellunge, selbst eine Lösung gefunden habe.

Beim nächsten Mal weiss ich bescheid, wie ich da vorgehen muss.

Daher kann ich das gut verstehen, dass Du das selbst erarbeiten möchtest.

Ist manchmal ein steiniger Weg und kann einen zur Verzweiflung treiben.