

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 9. Dezember 2024, 16:07

Danke für die Hilfe.

Ich habe eben die neue Karte zum ersten mal in Windows gestartet. Drauf erschien direkt nach dem einloggen in Windows die Meldung (siehe auch Bild):

Ein Thunderbolt™ Controller hat ein Problem festgestellt und kann keine Verbindung zu Geräten oder anderen Computern herstellen, bevor neue Firmware installiert wurde.

Andere Thunderbolt™™ Ports funktionieren möglicherweise ordnungsgemäß.

Bitte erkundigen Sie sich beim PC-Hersteller nach einem Firmware-Update, um die volle Funktionalität von Thunderbolt™™ wiederherzustellen.

Also da wird etwas erkannt und gemeldet. Schon mal nicht schlecht.

Als nächstes hab ich dann mal Treiber und Software Sachen installiert. Zum Teil kam die Meldung, dass schon eine neuere Version installiert ist.

Ich habe ebenfalls ein Bild von den Software Treibern angefügt.

Im Gerätemanager erscheint nun ein Device der in der Vergangenheit nicht angezeigt wurde. Wird gemeldet als Unbekanntes Gerät. Siehe Bild.

Starte ich die UAD Software wird weiterhin kein Apollo erkannt. Weder in Windows noch in macOS