

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 9. Dezember 2024, 17:34

Ein bisschen was ging wieder. Danke für den Hinweis.

Der Thunderbolt Controller wird nun im Gerätemanager angezeigt. Siehe Bild.

Der PCI Speichercontroller zeigt nach wie vor ein ! - diesen konnte ich nicht installieren und finde auch keinen Treiber derzeit.

Das Thunderbolt Kontrollcenter zeigt nach wie vor nichts an. So auch die UAD Software.