

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 9. Dezember 2024, 18:23

Denke dann wird der PCI-Speichercontroller iwas anderes sein.

Hast du eine Alpine Ridge 1.0 oder 2.0?

Edit:

Unter den Unbekannten Geräte, mache mal das Gerät auf und unterm dem Punkt Details, wählst du den Punkt Hardware-ID aus. Diese ID stellst du mal hier rein, für alle drei Geräte.