

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 9. Dezember 2024, 19:13

Okay, wenn die UAD jetzt geht, dann vernachlässigen wir das erstmal mit den Hardware-IDs.

Was zeigt den dein Thunderbolt-Kontrollcenter jetzt an?

Auf der Gigabyte Seite gibt es Treiber für die Rev. 1.0 oder 2.0, vllt sind die unterschiedlich?
Nur schwer zu erkennen, was du für eine Rev. genau hast.