

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 9. Dezember 2024, 20:23

Das sieht doch schick aus! Also unter Windows läuft es nun endlich, wie es soll. Kleiner Fortschritt.

Unter macOS sollte Sie aber auch laufen, vllt hat sich jetzt iwas geändert. Schau dort mal im IOReg nach, ob sich das was geändert hat.

Guck dir mal die Treiberversionen und teste gerne auch mal die V2.