

Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „RoyalRichman“ vom 10. Dezember 2024, 16:47

So, nun läuft sie auch auf macOS! Wie genial! DANKE euch allen!

Dieser Hinweis von KungfuMarek war jetzt noch mal ausschlaggebend:

Oder teste auch mal andere Thunderbolt Einstellungen im BIOS:

Thunderbolt Boot Support Enable --> Disable

Skip PCI Option Rom Enable --> Disable

Das hab ich nochmals geändert und jetzt läuft. Teste die Woche mal noch die andere Karte!

Freu mich übertrieben! DANKE!