

Erledigt

GA-H55M-USB3 problem bei installation

Beitrag von „kimaca“ vom 25. Oktober 2011, 15:35

Ich muss diesen thread nochmal aufwärmen. Ich komme mit der Installation von Snow 10.6.7 einfach nicht weiter.

Das Problem: keine Mouse !!

Ich hab schon alles versucht... Installer kommt hoch aber mouse geht nicht, damit scheitert alles. Den Lion 10.7.2 hab ich am rennen, aber aus historischen Gründen brauch ich den Leo noch.

- Ich habe das Install Image auf einen USB Stick bzw. Festplattenpartition ausgepackt, der Bootloader ist ja schon in der EFI Partition der Host Festplatte, so das ich booten kann.

Meine Frage: wie bekomme ich die USB Mouse zum rennen. Wenn ich den USB Rollback einspiele geht garnichts mehr... angefangen von AppleIntelCPUPower... bis zu dubiosen debugger meldungen.

Hat jemand einen Tip ?? MB: GA-H55M-USB3

Es ging schon mal alles wunderbar, bis zur 10.6.7. Das 10.6.8 Update hat mir alles versaut.